





## Rinnova i tuoi fari

Il set di lucidatura consente di riportare i fari ingialliti e opachi alla loro originale trasparenza e mantenerla nel tempo. Con i lucidanti e i pad perfettamente coordinati, si crea una superficie ottimale in soli due passaggi.

Con l'innovativo lucidante per fari Headlight Polish 1 si eliminano graffi. Il lucidante Headlight Polish 2 che contiene le pregiate cere di Carnuba, crea successivamente una superficie lucida e protetta.

La lavorazione con il Thermo Pad consente un buon controllo dell'andamento della temperatura del materiale, in quanto il cambiamento di colore del Pad da arancione a giallo funge da indicatore grazie alla sua proprietà termocromica.

## Il Set include (rigenerazione fino a 50 fari) :

- HeadLight Polish 1 250 ml (1)
- HeadLight Polish 2 250 ml (2)
- Tampone Heavy Cut 76x23 mm (3)
- Tampone in pelle d'agnello 80 mm (4)
- Thermo Pad 76x23 mm (5)
- Carta abrasiva Abralon, grana 1.000 (6)
- Carta abrasiva Abralon, grana 2.000 (7)
- Carta abrasiva Abralon, grana 4.000 (8)
- Blocco manuale con velcro per carta abrasiva (9)

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO:

1. Prima di iniziare, pulire il faro e mascherare i bordi del cofano, dei parafanghi, della griglia del radiatore e del paraurti
2. Trattare la superficie del faro con carta abrasiva (6;7;8) utilizzando un blocco manuale (9) o lucidatrice
3. Rimuovere le tracce di carteggiatura con Hedlight Polish 1 (1) e il pad in lana di agnello (4)
4. Lucidare la superficie a specchio con Headlight Polish 2 (2) e il Thermo Pad (5).

Si consiglia di utilizzare una lucidatrice rotativa e di applicare il lucidante ad alta brillantezza a media velocità e media pressione.

